

Vesannon kunnantoinimiston esteettömyyskartoitusraportti

Kartoitus toteutettu 21.1.2026

Tarkastaja: Sanni Kantelinen, rakennustarkastaja

Havainnot:

1. Rakennuksen saavutettavuus

Rakennus ei sijaitse varsinaisen aluekeskuksen yhteydessä, saavutettavuus ilman julkista liikennettä on liikuntaesteiselle hieman haasteellinen. Taksilla saavuttaessa saattoliikenne pääsee sujuvasti sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.

2. Pysäköintipaikat liikuntaesteisille

Varsinaisia pysäköintipaikkoja asiakkaille tai liikuntaesteisille asiakkaille ei ole merkitty.

3. Kulkuyhteydet ulkoalueella

Kulkureitit ulkoalueella pääsääntöisesti hyvät, valaistus on keskitetty lähinnä yleisvalaistukseen.

4. Sisäänkäynti

Sisäänkäynnin havaittavuus hyvä, mutta saavutettavuus heikko liikuntaesteiselle. Esimerkiksi pyörätuolia tai rollaattoria käyttävälle henkilölle haasteita aiheuttavat luiskan liiallinen kaltevuus sekä alareunasta puuttuvat turvareunukset.

5. Sisätilat

Sisätiloissa liikkuminen ja valaistus ovat pääsääntöisesti kunnossa, opasteita on kuitenkin niukasti eikä kuulemista tukevia apuvälineitä, kuten induktiosilmukkaa ole käytössä. Wc-tiloja on riittävästi kävijämäärään nähden, mutta liikuntaesteisten wc-tila on toteutettu käytettäväksi vain yhdeltä puolelta ja esimerkiksi bideen ja paperirullan sijainti ovat käyttäjään nähden liian kaukana. Suurimman haasteen aiheuttaa pääsisäänkäynniltä siirtyminen asiakaspalvelupisteille. Tällä hetkellä portaikossa on käytössä yhden hengen pyörätuolihiisi, jonka käyttö vaatii asiakaspalvelijan apua ja lisäksi hissien toiminta on välillä hieman epävarmaa.

6. Sähköinen asiointi

Kunnalla on verkkosivut, mutta niiden toimivuutta näkövammaisille ei ole selvitetty.

Korjausehdotukset:

Asiakaspysäköintipaikoille sekä liikuntaesteisen pysäköintipaikalle on tilattu pysäköintiopasteet. Liikuntaesteisen pysäköintipaikka pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä, jolloin olemassa oleva kulkuyhteys on mahdollisimman esteetön.

Suurimmaksi haasteeksi kartoituksen yhteydessä nousi liikuntaesteisen siirtymisen pihalueelta luiskan kautta pääovelle ja siitä portaikon kautta asiakaspalvelupisteille. Kustannustehokkaimpana vaihtoehtona ehdottaisin ajanvarauksella tapahtuvaa

asiakaspalvelua järjestettäväksi rakennuksen alakerrassa. Sisäänkäynti tapahtuisi rakennuksen Sonkarintien puoleisesta sivuovesta ja vastaanotto olisi ovesta sisään tultaessa ensimmäisessä isossa tilassa. Alakerrassa on myös liikuntaesteisten wc-tila, jonka vesikalusteiden sijoittelu palvelisi paremmin käyttäjien tarpeita.